


TIG 220 AC/DC – LISTE DES PIECES DETACHEES/SPARE PARTS



N°	Désignation	Designation	Reference
1	Patin	Rubber feet	56061
2	Coupleur gaz mâle	Gas connector : machine side	55090
3	Embase Texas 50 femelle	Female Texas 50 connector	51461
4	Connecteur torche	Torch connector	51120
5	Bouton	Button	73016
6	Support écran TFT	Screen support TFT	56005
7	Vitre amovible	Removable screen glass	56008
8	Poignée	Handle	56014
9	Interrupteur M/A biphase	On/Off switch	51075
10	Circuit alimentation	Auxiliary power supply board	97339C
11	Circuit HF	HF board	97318C
12	Circuit CAIP	CAIP board	97307C
13	Circuit commande DSP	DSP control board	97306C
14	Circuit IHM avec support	IHM board with support	97314C
15	Ventilateur	Fan	51290

N°	Désignation	Designation	Reference
16	Circuit secondaire complet	Complete secondary board	97303C
17	Transformateur de puissance	Power transformer	64653
18	Self DC	Self DC	63707
19	Carte principale	Main board	97304C
20	Tuyau de gaz	Gas pipe	94593
21	Electrovanne	Solenoid valve	71542
22	Circuit primaire	Complete primary board	97302C
23	Self PFC	PFC coil	63691
24	Transformateur HF	HF transformer	63698
25	Connecteur pédale et faisceau	Connector pedal and beam	71483
26	Grille ventilateur	Fan grid	51010
27	Connecteur gaz arrière	Back gas connector	71703+71702
28	Cordon d'alimentation	Mains cable	21480